
Handhabungsrichtlinien für Haft- und Selbstklebeetiketten




Die Haft- und Selbstklebeetiketten sind während dem Verladen und der Lagerung vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung zu schützen.




Haft- und Selbstklebeetiketten dürfen NICHT im Freien gelagert werden und müssen vor Hitze und UV-Einstrahlung geschützt werden.



Vor der Verarbeitung müssen die Haft- und Selbstklebeetiketten mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden. Die Lagerräumlichkeiten sind dabei dunkel und trocken bei einer Temperatur von 22C° +/- 2C° und einer relativen Feuchtigkeit von 50% +/- 5% zu gestalten.



Für die Rückverfolgbarkeit bitten wir die Verschlussetiketten während der Verarbeitung sicherzustellen. Wir bitten die Haft- und Selbstklebeetiketten nach FIFO zu verarbeiten. Die maximale Lagerzeit beträgt ein Jahr.



Europaletten, Gitterboxen und Mehrwegverpackung im Tauschsystem: Paletten und Austauschverpackungen müssen trocken und sauber gelagert werden sowie vor Beschädigungen geschützt werden.

ULIKETT Betriebs FlexKap, Wiegelestraße 26, 1230 Wien, Austria
T: +43 1 6163638, ulikett@ulikett.at, www.ulikett.at
Stand: 09.11.2026