





Handhabungsrichtlinien für Haft- und Selbstklebeetiketten




Die Haft- und Selbstklebeetiketten sind während dem Verladen und der Lagerung vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung zu schützen.




Haft- und Selbstklebeetiketten dürfen NICHT im Freien gelagert werden und müssen vor Hitze und UV-Einstrahlung geschützt werden.



Vor der Verarbeitung müssen die Haft- und Selbstklebeetiketten mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden. Die Lagerräumlichkeiten sind dabei dunkel und trocken bei einer Temperatur von $22\text{C}^{\circ} \pm 2\text{C}^{\circ}$ und einer relativen Feuchtigkeit von $50\% \pm 5\%$ zu gestalten.



Für die Rückverfolgbarkeit bitten wir die Verschlussketten während der Verarbeitung sicherzustellen. Wir bitten die Haft- und Selbstklebeetiketten nach FIFO zu verarbeiten. Die maximale Lagerzeit beträgt ein Jahr.



Europaletten, Gitterboxen und Mehrwegverpackung im Tauschsystem: Paletten und Austauschverpackungen müssen trocken und sauber gelagert werden sowie vor Beschädigungen geschützt werden.